

Podpora - Flexim - Chyba #3383

Rozdílné stavy měřidel.

2023-11-10 09:17 - Tomáš Vodák

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2023-11-10
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis			
Dobrý den, rád bych Vás poprosil o prověření, neshodují se nám stavy měřidla v záložce měření a měřidla viz. screenshot. Předem děkuji, s pozdravem T.Vodák.			

Historie

#1 - 2023-11-10 14:17 - Jiří Patera


- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera
- Stav změněn z Nový na Ve vývoji
- Soubor Screenshot_2023-11-10_14-17-17.png přidán

#3 - 2023-11-10 14:20 - Jiří Patera

Dobrý den,

na portu zařízení je jiný typ (čítač) než na portu měřidla (energie) a vlastnosti měřeného místa (energie). Proto se hodnoty rozchází.

Jiří Patera



#4 - 2023-12-06 09:36 - Jiří Patera

- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Stav změněn z Ve vývoji na Uzavřený

Soubory

Lovosice.PNG	97.1 KB	2023-11-10	Tomáš Vodák
--------------	---------	------------	-------------

Lovosice 1.PNG	62.8 KB	2023-11-10	Tomáš Vodák
Screenshot_2023-11-10_14-17-17.png	51.7 KB	2023-11-10	Jiří Patera