

Podpora - Flexim - Chyba #1810

Nenačítají se nové prvky pod GW ve Fleximu

2018-09-12 11:52 - Ondřej Brill

Stav:	Uzavřený	Začátek:	2018-09-12
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:	3.10	Strávený čas:	1.00 hodina
Téma:			

Popis Dobrý den, provedl jsem výměnu TI a TE v instalaci Pardubice GW-MMP-U-Divadla 10.200.106.2 Nové prvky mi pod GW nefungují, přitom v logu na GW vidím, že náměry chodí. Prosím o prověření. ----- U Divadla TI 12404 - původní FF-FF-69-9E 20882 - nové FF-FF-19-A0 ----- TE - původní 810 FF-FF-4D-64 1065 - nové FF-FF-15-51 -----
--

Historie

#1 - 2018-09-12 15:05 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Nový na Vyřešený
- Přiřazeno nastaven na Matěj Kraus
- Cílová verze nastaven na 3.10

Děkujeme za upozornění, chybu jsme opravili.

#2 - 2021-04-12 17:54 - Matěj Kraus

- Stav změněn z Vyřešený na Uzavřený