

Podpora - Flexim - Požadavek #3648

Streicher - duplicitní zobrazení místností.

2026-02-26 06:30 - Tomáš Vodák

Stav:	Vyřešený	Začátek:	2026-02-26
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Jiří Patera	% Hotovo:	100%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis			
<p>Dobrý den, měl bych na Vás prosbu. U instalace Streicher a u některých ostatních jsem si všiml duplicitního zobrazení místností ve stromu objektu. Má to nějaký důvod a bylo by prosím možné je případně odstranit?</p> <p>Předem moc děkuji a hezký den. Tomáš Vodák</p>			

Historie

#1 - 2026-02-26 09:27 - Jiří Patera


- % Hotovo změněn z 0 na 100
- Přiřazeno nastaven na Jiří Patera
- Stav změněn z Nový na Vyřešený
- Soubor Screenshot_2026-02-26_09-21-08.png přidán

Dobrý den,

někdo to v minulosti takto z nějakého důvodu zřejmě nastavil. Prvek "Dveře č.: 104" je regulační prvek "RP_1NP_104". V konfiguraci je vidět (viz příložený snímek obrazovky), že je přiřazen pod dva objekty:

- Streicher/Administrativní budova/1NP
- Topné větve/Větev UT1 (1NP)

Pokud má být jen pod jedním objektem, je potřeba jedno mapování odebrat.



#2 - 2026-02-26 09:50 - Tomáš Vodák

Dobrý den a moc děkuji za pomoc.

Mějte se hezky, Tomáš Vodák

Soubory

Název souboru	Velikost	Datum	Uživatel
Streicher.png	204 KB	2026-02-26	Tomáš Vodák
Screenshot_2026-02-26_09-21-08.png	145 KB	2026-02-26	Jiří Patera