

Podpora - Flexim - Chyba #3111

Nelze srovnat stav měřidla FN Lochotín u VŠ kolejí

2023-01-03 13:55 - Ondřej Brill

Stav:	Ve vývoji	Začátek:	2023-01-03
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:	Matěj Kraus	% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			
Popis Dobrý den, již několik hodin se pokouším srovnat stav měřidla v instalaci FN Plzeň vodoměr u VŠ kolejí. Koriguji tak, že odeberu port v měřidlech a znovu přidám se správným stavem, který si dopočtu (způsob dopočítání viz příloha xls tabulka se vzorcem). Po přidání portu v měřidlech je stav správně, ale když přijde nový náměr tak se stav začne rozcházet. Kontroluji výpočtem viz xls tabulka (není to těžký výpočet). Nevím zda se jedná o globální problém, protože bych musel zkusit korigovat na více místech. V tuto chvíli je možné provádět korekce co vím na dvou místech, ale je to poměrně nešťastné... Pokud by bylo možné prosím o úpravu, aby se dalo korigovat jenom jedním způsobem a 100% funkčním. Nyní prosím, aby to šlo korigovat aspoň nějak... Případně upřesním po tel.: 607 125 984 Ondra			

Historie

#1 - 2023-01-04 09:39 - Matěj Kraus

- Přiřazeno nastaven na Matěj Kraus
- Stav změněn z Nový na Ve vývoji

#3 - 2023-01-04 10:14 - Matěj Kraus

- Soubor odečet.png přidán

Dobrý den,

odebrání portu měřidla a jeho opětovné přidání je bohužel nesprávný postup.

Správně by jste měl odečet zadat v záložce měření, viz přiložený snímek.

Pro předvyplnění datumu a času můžete použít tlačítko CTRL+D.

Vyzkoušejte to prosím. Pokud stav nebude souhlasit i nadále, ozvěte se, dohledáme příčinu.

Jinak s Vámi souhlasím, že způsob odečtů měřidel není dobře vyřešen :-)

Matěj Kraus

flexim.cz

Domů
Objekty
Měření
Topení
Dohled
Limity
Náklady
Konfigurace
Úkoly
Inventář
Uživatel

Domů
Konfigurace
Konfigurace - FN Plzeň
Měření
Měření - FN Plzeň

měřené místa
den
st 4.01.2023
Kvartální report
Stavy čítačů
Stavy čítačů

Název	Hodnota	Dnes	Včera
FN-L-V55 - chodba(SV)-PV5	0,00 l/h	0,00 m³	0,00 m³
FN-L-V57 (SV)-PV11	930 l/h	62,3 m³	151 m³
FN-L-V57 (TUV)-PV12	180 l/h	1,16 m³	3,12 m³
FN-L-strojovna 6 (SV)-PV1	1,35 m³/h	8,13 m³	25,4 m³
FN-L-strojovna 6 (TUV)-PV2	300 l/h	2,70 m³	8,10 m³
FN-L-ubytovna 2 - HUV (SV)-PV3	300 l/h	1,70 m³	4,80 m³
FN-L-ubytovna 3-výměník (TUV)-PV4	120 l/h	0,66 m³	2,05 m³
Teploměr - 03.0216			
Teploměr - 03.0217			
Teploměr - 03.0218			
Teploměr - 03.0222			
Teploměr - 03.0222/B			
Teploměr - 03.0240			
Teploměr - 03.0246			
Teploměr - 03.0248			
Teploměr - 03.0249			
Teplota - 03.0214	25,7 °C		
Teplota - 03.0219/B	24,1 °C		
Teplota - 03.0232	23,4 °C		
Teplota - 03.0242	23,9 °C		
Teplota - 03.0243	24,5 °C		
Teplota - 03.0244	24,2 °C		
Vodoměr	18,0 m³/h	93,0 m³	218 m³
Vodoměr - - č.E: 500003900 - - č.T: 500033-80...	0,00 l/h	0,06 m³	0,09 m³
Vodoměr - - č.E: 500012755 - - č.T: 500303-7 - ...	3,60 m³/h	17,8 m³	51,9 m³
Vodoměr - - č.E: 500012761 - - č.T: 500012-79...	200 l/h	1,20 m³	5,40 m³
Vodoměr - - č.E: 500012826 - - č.T: 5000303-9...	3,59 m³/h	19,4 m³	55,9 m³
Vodoměr - - č.E: 500100010 - - č.T: 500113-45 ...	10,2 m³/h	64,5 m³	-3 511 m³
_Dial.satelit-dissel (Master)			
_Dial.satelit-dissel (Slave)			
_Součtový elektroměr			
_Zásobovací ústředna-rozvodna (Master)			
_Zásobovací ústředna-rozvodna (Slave)			

Graf
Statistiky
Měřidlo

Ručně odečtené stavy

Čas odečtu	Odečtený stav	Naměřený stav
3. 1. 2023 13:03:50	663 821,7 m³	

Odečet stavu měřidla

Čas
4. 1. 2023 9:59:18

Odečtený stav

Potvrdit
Zrušit

matty
3.23 r13921
1/5 (0)
123/167M

#4 - 2023-01-04 13:18 - Ondřej Brill

- Soubor Kalibrace 4.1.PNG přidán

Srovnal jsem stav dle vašich pokynů, ale pořád se to chová stejně, při kalibraci je stav srovnaný dobře, po příchodím náměru se stav rozejde... Viz příloha.

Pro ověření lze použít xls, který jsem poslal dříve.


#5 - 2023-01-04 17:46 - Jiří Patera

- Soubor Screenshot_2023-01-04_17-26-34.png přidán

- Soubor Screenshot_2023-01-04_17-28-32.png přidán

Dobrý den,

ve Fleximu je ponechán původní způsob nastavování stavu měřidla. To je ten, který používáte. Protože tento způsob byl v některých případech problematický a nepokrýval narůstající potřeby Fleximu (např. výměna měřidla), byla napsána nová metoda. Ta je dostupná ve Fleximu na místech ze snímků obrazovky zde:



Ideální tedy asi je použít funkci "Zadání odečtu" ve webovém Fleximu.

Zmíněné měřidlo zasílá hodnoty každých 20 minut (přesnější časy je vidět na dením grafu měřidla). Stav měřidla je nejlepší zadávat když už jsou ve Fleximu naměřené hodnoty před a po odečtení stavu. Lineární interpolací se pak zpřesní jeho trasování. Pokud hodnoty před a po naměřené nebudou, bude zapsána nezpřesněná zadaná hodnota.

Naprostu přesně u těchto měřidel stav sledovat nelze (pokud nebyl odečten přesně v okamžiku příchodu hodnoty). To lze pouze u měřidel, které posílají namísto počtu impulsů přímo hodnotu z displeje/ciferníku.

Vyzkoušejte to prosím takto, pokud by to nepomohlo, podíváme se na to znovu a podrobněji. Děkuje.

S pozdravem,

Jiří Patera

#6 - 2023-01-05 09:37 - Ondřej Brill

- Soubor 5.1.2022.PNG přidán

The screenshot shows a web application interface for 'flexim.cz' with a sidebar menu and a main content area. The main content area displays a list of devices and a detailed view of a specific device. A red arrow points from a value in the Excel spreadsheet to a value in the web application.

Web Application Interface:

- Left Sidebar:** Domů, Objekty, Měření, Topení, Dálkové, Limity, Náklady, Konfigurace, Úkoly, Inventář.
- Top Bar:** Domů, Konfigurace, Konfigurace - FN Píseň.
- Main Content:** Přehled, Zařízení, Měřená místa, Měřidla, Regulační prvky, Profily, Kalendář, Objekty, Kategorie, Mapy, Animace, Přílohy, Křivky, Náklady, Dohled.
- Table:**

Název	Adresa	Hodnota	Požadov.	Posl. kom.	Uživatelský název
g-GW1-FN-Bory-budova 16	10.201.50.2				
b-GW2-FN-Bory-budova 55-2NP	10.201.50.3				
c-GW3-FN-Bory-budova 22 přízem	10.201.50.4				
d-GW4-FN-Bory-geneška-2	10.201.50.5				
e-GW5-FN-Lochotín-Hl. vřátice	10.201.50.6				
f-GW6-FN-Lochotín-Vřátice Roudná	10.201.50.7				
g-GW7-FN-Lochotín-StA ubytovna	10.201.50.8				
uptime	12	2.277			
S12-FN-Lochotín-šachta vodoměr u VŠ koleji	FF-FF-3C-2B				
tepnota 105.1	105.1				
čítač 100.1	100.1	366.266			
čítač 100.2	100.2	0			
S14-FN-Píseň-Lochotín - ubytovna 3 - 1NP - vjmeník (TUV)-PV4	FF-FE-C3-91				
S14-FN-Píseň-Lochotín-ubytovna 2 - 1NP-HUV (SV)-PV3	FF-FE-C5-03				
h-GW8-FN-Lochotín-gynekologie-strojovna 6	10.201.50.9				
i-GW9-FN-Lochotín-ARO-VS5	10.201.50.10				
j-GW10-FN-Lochotín1 PVP-VS2	10.201.50.11				
k-GW11-FN-Lochotín-onkologie-VS7	10.201.50.12				
l-GW12-FN-Lochotín-zásobovad ústředna-VS1	10.201.50.13				
m-GW13-FN-Lochotín-Dialyzační satelit-VS	10.201.50.14				
n-GW14-FN-Lochotín-prádelna-pamni strojovna	10.201.50.15				
- Right Panel:**
 - Header:** FN Píseň | FN Lochotín | Šachta u VŠ koleji | Vodoměr -- č.E: 500100010 -- č.T: 500113-45 -- č.V:20MK941656
 - Details:**
 - Teplota - 03.0216: 24,5 °C
 - Vlhkost - 03.0216: 47,5 %
 - Prádelna**
 - Pamni strojovna**
 - FN-L Strojovna prádelna (SV)-PV16: 11,7 m³/h
 - FN-L Strojovna prádelna (TUV)-PV17: 0,00 l/h
 - Šachta hlavní vřátice**
 - FN-L Fa vodoměr-hl-vřátice: 21,0 m³/h
 - Hlavní vřátice 1 -- č.E: 500012820 -- č.T: 500113-45: 0,00 l/h
 - Hlavní vřátice 2 -- č.E: 500012819 -- č.T: 500113-45: 0,00 l/h
 - Vodoměr: 21,0 m³/h
 - Šachta u VŠ koleji**
 - Šachta vřátice Roudná: 0,00 l/h
 - Vodoměr -- č.E: 500003900 -- č.T: 500033-800 -- č.V: 0,00 l/h
 - Statistics:**


Název	Tato perioda	Trend	Přechod	Před rokem
u VŠ koleji	Vybraný den		Přechod den	
Aktuálně	10,8 m³/h	+3,00 m³/h		
Star počítadlo	1329 248,7 m³			
Čekání	48,2 m³	-112 m³	172 m³	
Minimum	2,10 m³/h	1,80 m³/h	7 804 m³/h	
Maximum	14,1 m³/h	14,1 m³/h	7 804 m³/h	
Průměr	2,51 m³/h	7,18 m³/h	7 804 m³/h	
 - Readings:**

Jméno	Datum	Stav
u VŠ koleji	05.01.2023 09:29	01328188,42

Pokus o korekci ve web rozhraní nefunguje viz příloha...

#7 - 2023-01-05 09:54 - Ondřej Brill

- Soubor 5.1.2022-2.PNG přidán



Pokus o korekci ve velkém Fleximu měřidla - pravé tl. kontrolní odečet nefunguje viz příloha...

#8 - 2023-01-05 10:28 - Ondřej Brill

Dobrý den,nevím kdo za to může a proč, ale tohle opravdu šílený stav, který řeším tři dny bezvýsledně. Poslal jsem oficiální reklamaci na p. Sluku, kde ho žádám kompletní nápravu. Toto dlouhodobý stav a myslím, že zadání musí přijít od něj...Nejspíš vám to přepošle.

S pozdravem

Ondra

#9 - 2023-01-05 15:54 - Jiří Patera

Oba způsoby nastavování stavu měřidla jsou ve Fleximu již řadu let beze změn. Občas nám píše pan Vodák, který stavy několikrát do roka také nastavuje. Ale v jeho případě takřka vždy šlo jen o špatně nastavený datum instalace nebo odebrání měřidla. Nevím, zda to dělá starším nebo novějším způsobem.

Jinou zpětnou vazbu jsme v podstatě nikdy od nikoho nedostali. Měli jsme tudíž za to, že je to vše funkční.

Zítra máme v Tachově poradě, kde to zřejmě s Adamem Slukou probereme.

Omlouváme se za tyto problémy a děkujeme za report chyby.

S pozdravem,

Jiří Patera

Soubory

Korekce stavů.xlsx	10.3 KB	2023-01-03	Ondřej Brill
excel.PNG	15.9 KB	2023-01-03	Ondřej Brill
Měřidla.PNG	167 KB	2023-01-03	Ondřej Brill
web.PNG	106 KB	2023-01-03	Ondřej Brill
odecet.png	206 KB	2023-01-04	Matěj Kraus
Kalibrace 4.1.PNG	250 KB	2023-01-04	Ondřej Brill
Screenshot_2023-01-04_17-28-32.png	148 KB	2023-01-04	Jiří Patera
Screenshot_2023-01-04_17-26-34.png	234 KB	2023-01-04	Jiří Patera
5.1.2022.PNG	271 KB	2023-01-05	Ondřej Brill
5.1.2022-2.PNG	231 KB	2023-01-05	Ondřej Brill