

Podpora - Flexim - Chyba #2730

Rozdílné stavy měřidel

2021-05-03 14:14 - Tomáš Vodák


Stav:	Ve vývoji	Začátek:	2021-05-03
Priorita:	Normální	Uzavřít do:	
Přiřazeno:		% Hotovo:	0%
Kategorie:		Odhadovaná doba:	0.00 hodina
Cílová verze:		Strávený čas:	0.00 hodina
Téma:			

Popis

Dobrý den, prosím Vás o radu. Nastavoval jsem virtuální měřidlo elektroměru k reálnému a stavy těchto měřidel se liší v záložce "Měření". Respektive údaj v kolonce "Dnes" a "Včera" odpovídá danému poměru, celkový "Stav" však už nikoli (viz.příloha). Předem děkuji za pomoc. S pozdravem T.Vodák.

Historie

#1 - 2021-05-03 14:40 - Matěj Kraus



#2 - 2021-05-03 15:04 - Jiří Patera

- Stav změněn z Nový na Ve vývoji

- Soubor Screenshot_2021-05-03_14-33-50.png přidán

Dobrý den,

stav je jiný, protože k té virtuální vlastnosti měřeného místa "Spotřeba el. energie rozvodna RTI - č.3 - A501 - 600/5" neexistuje port měřidla a proto jde o nějakou hodnotu čítače v databázi Fleximu.

flexim.cz

Domů

Objekty

Měření

Topení

Dohled

Limity

Náklady

Konfigurace

Úkoly

Inventář

Domů

Měření

Měření - ZČU

Konfigurace

Konfigurace - ZČU

ZČU

Přehled

Zařízení

Měřená místa

Měřidla

Regulační prvky

Profily

Kalendáře

Objekty

Kategorie

Mapy

Animace

Přílohy

Křivky

N

↺

+

+

✎

✖

Název	Instalované	Demontované		Hodnota
⊕ ⚡ ELEKTROMĚRY MZT-B53 HLAVNÍ -Trafostanice	25.6.2016 0:00:00		☒	
⊕ ⚡ EI-Elektroměr--Husova 11-1.NP-rozvodna-FE1	25.6.2019 12:03:33		☒	
⊕ ⚡ Elektroměr MZT-K51-1NP-vestibul_Vestibul NT	11.4.2019 14:23:11		☒	
⊕ ⚡ Elektroměr WITTE - 5.NP	30.8.2017 13:34:24		☒	
⊕ ⚡ Elektroměr ZT-Menza-1NP-Výměník	26.3.2019 10:41:16		☒	
⊕ ⚡ Elektroměr ZT-Tělovýchova-1NP-Rozvodna	27.3.2019 15:20:07		☒	
⊕ ⚡ Elektroměr rozvodna RTI - INTRON - NTIS - M --250/5	30.9.2016 10:25:00		☒	
⊕ ⚡ Elektroměr rozvodna RTI - č.1 - A502 - (kabel 1; ora) - Display --400/5	29.4.2021 12:31:26		☒	
⊕ ⚡ Elektroměr rozvodna RTI - č.2 - A504 - (kabel 1; zel) - Display --250/5	13.7.2017 10:31:19		☒	
⊖ ⚡ Elektroměr rozvodna RTI - č.3 - A501 - (kabel 1; modr) - Display --600/5	13.7.2017 11:06:51		☒	
⊖ Elektroměr - A501			☐	4 928,03 kWh
⊕ ⚡ Elektroměr rozvodna RTI - č.4 - A503 - (kabel 1; hněd) - Display --400/5	13.7.2017 12:11:57		☒	

Vidím, že celý ten váš případ užití je poměrně komplikovaný. Na portu zařízení nemáte žádnou korekci, ale máte ji zadanou na vlastnosti měřeného místa (* 0.0002) a stejnou také na portu měřidla (* 0.0002). Ideální by bylo tedy nahradit virtuální vlastnost měřeného místa za normální a zadat jí korekci: $0.0002 \cdot 120 = 0.024$. Dále pak vytvořit port měřidla také se stejnou 120x vyšší korekcí (* 0.024) a nastavit mu požadovaný stav.

Nicméně nerozumíme tomu, k čemu je toto prakticky dobré. Obecně má každý port zařízení jen jediný aktivní port měřidla a v tomto případě tomu tak nebude. Nikdy jsme takto nestandardní propojování portů a vlastností cíleně netestovali a tak se může stát, že to nepůjde. Pak bychom od vás případně potřebovali zpětnou vazbu, abychom to mohli zkusit nějak opravit. Případně popsat to, proč to takhle nastavujete, abychom mohli případně přijít s úplně jiným řešením.

Soubory

Výstřížek.PNG	119 KB	2021-05-03	Tomáš Vodák
Screenshot_2021-05-03_14-33-50.png	74.1 KB	2021-05-03	Jiří Patera